




Ingresso condominiale pedonale e carroia dal civico n. 11 di Via Montevideo



Ingresso comune

Foto nn. 1-2-3. Box auto al piano primo interrato, identificato al Catasto Fabbricati al foglio n. 471 ptc. n. 413 sub . n. 58, sito nel Comune di Milano (MI), zona Solari, alla Via Montevideo n. 11. Ingresso condominiale carroia e pedonale



Foto nn. 4-5-6-7. Box auto al piano S1, facente parte integrante della palazzina condominiale denominata "Residenze Parco Solari". Cortile condominiale, accesso carrabile comune ai piani interrati e scala esterna (scala B) di collegamento ai piani S1-S2



Foto nn. 8-9-10. Scale comuni (scale A e B) di collegamento ai piani interrati




Foto nn. 11-12-13. Piano Primo Interrato. Box auto (fg. n. 471 ptc. n. 413 sub. n. 58)